

Y perygl na allwch ei weld

Mae peiriannau cwympo coed modern yn enfawr, uwch-dechnolegol ac effeithlon iawn; maent yn torri coeden bob munud.

Mae coed sy'n cwympo yn beryglus iawn. Ac os yw cadwyn llif y peiriant yn torri, gall metel saethu drwy'r goedwig fel bwled. Mae gwydr cab y gyrrwr yn ddiogel rhag bwledi.

Ufuddhewch i bob arwydd diogelwch hyd yn oed os na fyddwch yn medru clywed peiriant yn gweithio. Diolch.

The danger you can't see

Modern tree felling machines are massive, hi-tec and very efficient; cutting up a tree every minute.

Falling trees are very dangerous And if the machine's saw chain breaks, metal can shoot through the forest like a bullet. The operator's cab glass is bullet proof.

Please observe all safety signs whether you can hear a machine working or not. Thanks.



THINK SAFE
STAY SAFE

Cysylltwch â | Contact: